

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

Depto. de Telecomunicaciones

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION DETALLADA E INSCRIPCIONES DE LA EDUCACION BASICA

Chetumal, Othon P. Blanco

No	No. Solicitud	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Estado	Serv. Preliminar	Serv. Definitivo
1	DTC20210051	MANUEL CECILIO	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021						Atendido	APOYO Y ASESORÍA	MANTTO PREVENTIVO, APOYO Y ASESORÍA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES

Chetumal, Othon P. Blanco

No	No. Solicitud	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Estado	Serv. Preliminar	Serv. Definitivo
2	DTC20210054	José Luis Jonathan Delgado	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	IMPRESORA	ZEBRA	ZXP-Z74	ZXP-Z74	SEQ-05-00750-001123	Atendido	APOYO Y ASESORÍA	APOYO Y ASESORÍA, DICTAMEN
3	DTC20210054	José Luis Jonathan Delgado	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	PAD ELECTRONICO	TOPAZ SIGLITE	T-LBK750-BHS B-R	T-LBK750-BHS B-R	SEQ-05-01723-000001	Atendido	APOYO Y ASESORÍA	APOYO Y ASESORÍA, DICTAMEN

COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA

Chetumal, Othon P. Blanco

No	No. Solicitud	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Estado	Serv. Preliminar	Serv. Definitivo
4	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	TELEVISION	SAMSUNG	TC-21J6MN DE 21"	38563CCYB01712	SEQ-02269-04-057-010001	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN
5	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	TELEVISION	SAMSUNG	TC-29J6MN CON DVD Y VHS	38388CCXB01844	SEQ-02272-04-057-010002	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN
6	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	AMPLIFICADOR DE SONIDO	RADSON	300/400 MC	0932096	SEQ-04-00566-000020	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN
7	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	TELEVISION	GOLDSTAR		31140634	SEQ-04052-04-057-000007	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN
8	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	MICRO-COMPUTADORA	HEWELT PACKARD	Hpcompaq DC5100	MXJ53204BV	SEQ-04136-05-007-010009	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN
9	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	TELEVISION	SAMSUNG	TC-29J6MN CON DVD Y VHS	38388CCXB00617	SEQ-04618-04-057-010002	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN
10	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	TELEVISION	SAMSUNG	TC-29J6MN CON DVD Y VHS	38388CCXB01158	SEQ-04633-04-057-010002	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN
11	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	TELEVISION	SAMSUNG	TC-21J6MN Combo TV/DVD/VCR	38563CCL601214	SEQ-04635-04-057-010002	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

12	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	TELEVISION	SAMSUNG	TC-29J6MN CON DVD Y VHS	38388CCXB010 83	SEQ-04638-04-057-010002	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN
13	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	TELEVISION	SAMSUNG	TC-21J6MN Combo TV/DVD/VCR	38563CCL6011 99	SEQ-04642-04-057-010004	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN
14	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	TELEVISION	SAMSUNG	TC-21J6MN Combo TV/DVD/VCR	38563CCL6005 34	SEQ-04651-04-057-010005	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN
15	DTC20210055	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	28/05/2021	14/06/2021	14/06/2021	MICRO-COMP UTADORA	HP COMPAQ	6200 PRO	MXL212223F	SEQ-05-00755-002165	Atendido	DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES

Chetumal, Othon P. Blanco

No	No. Solicitud	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Estado	Serv. Preliminar	Serv. Definitivo
16	DTC20210059	ALEJANDRO YUTAKA YAMAUCHI	18/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	H.P.Compaq	MXJ53204DH	SEQ-04037-05-007-010002	Atendido	APOYO Y ASESORÍA, DICTAMEN	APOYO Y ASESORÍA, MANTTO CORRECTIVO, DICTAMEN

DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS

Chetumal, Othon P. Blanco

No	No. Solicitud	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Estado	Serv. Preliminar	Serv. Definitivo
17	DTC20210052	MANUEL CECILIO	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021						Atendido	APOYO Y ASESORÍA	APOYO Y ASESORÍA, INST, ACT. Y CORRECC. DE SOFTWARE

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

Depto. de Tecnología Educativa

<b>Escuela:</b>	23FTV0012J T/D SUPERVISION DE TELESECUNDARIA NUM. 012			
<b>Supervisión:</b>	<b>Localidad:</b>	FELIPE CARRILLO PUERTO	<b>Municipio:</b>	FELIPE CARRILLO PUERTO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
1	DTE20210052	Taller	Luis Antonio Olivera	21/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	MICRO-COMP UTADORA	LENOVO	S405Z	P9012ZBT	SEQ-05-00716-003844	Uso Administrativo	Mal estado	SE PROCEDIO A REVISAR EL CPU Y SE ENCUENTRA DAÑADO EL DISCO DURO LO CUAL SE REEMPLAZO Y SE LE INSTALO EL SISTEMA OPERATIVO ASI COMO PROGRAMAS , ACTUALIZACIONES , ACTIVACIONES ANTIVIRUS SE ENTREGA EL EQUIPO FUNCIONADO EN PERFECTAS CONDICIONES

<b>Escuela:</b>	23FIR0001V T/D SUPERVISION DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA DE LA ZONA ESCOLAR NUM. 001			
<b>Supervisión:</b>	<b>Localidad:</b>	FELIPE CARRILLO PUERTO	<b>Municipio:</b>	FELIPE CARRILLO PUERTO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
2	DTE20210031	Taller	Luis Antonio Olivera	21/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	HP ELITEONE 705GI	MXL50215WN	SEQ-05-00716-002739	Uso Administrativo	Mal estado	SE PROCEDIO A FORMATEAR E INSTALAR EL SISTEMA OPERATIVO ASI COMO PROGRAMAS ACTUALIZACIONES ACTIVACIONES ANTIVIRUS
3	DTE20210031	Taller	Luis Antonio Olivera	21/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	MICROCOMPU TADORA PORTATIL	LENOVO	G400S	CB30658102	SEQ-05-00745-007759	Uso Administrativo	Mal estado	SE PROCEDIO A FORMATEAR E INSTALAR EL SISTEMA OPERATIVO ASI COMO PROGRAMAS ACTUALIZACIONES ACTIVACIONES ANTIVIRUS

<b>Escuela:</b>	23FTV0004A T/D SUPERVISION DE TELESECUNDARIA NUM. 004			
<b>Supervisión:</b>	<b>Localidad:</b>	FELIPE CARRILLO PUERTO	<b>Municipio:</b>	FELIPE CARRILLO PUERTO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
4	DTE20210034	Taller	Luis Antonio Olivera	21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	HP ELITEONE 705GI	MXL50215N7	SEQ-05-00716-002848	Uso Administrativo	Mal estado	SE PROCEDIO A FORMATEAR E INSTALAR EL SISTEMA OPERATIVO ASI COMO PROGRAMAS , ANTIVIRUS, ACTUALIZACIONES , SE RECOMIENDA LA ADQUICISION DE UN DISCO DURO YA QUE ESTE PRESENTA YA DAÑOS EN SECTORES

<b>Escuela:</b>	23FIR0006Q T/D SUPERVISION DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA DE LA ZONA ESCOLAR NUM. 006			
<b>Supervisión:</b>	<b>Localidad:</b>	JOSE MARIA MORELOS	<b>Municipio:</b>	JOSE MARIA MORELOS

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
5	DTE20210032	Taller	Luis Antonio Olivera	21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	HEWELT PACKARD	240 G7	5CG9457BLH	SEQ-05-00745-009732	Uso Administrativo	Mal estado	SE PROCEDIO A ACTIVAR LOS PROGRAMAS ASI COMO INSTALR EL ANTIVIRUS , ACTUALIZACIONES
6	DTE20210033	Taller	Luis Antonio Olivera	21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	LENOVO	G400S	CB30658102	SEQ-05-00745-007759	Uso Administrativo	Mal estado	SE PROCEDIO A FORMATEAR E INSTALAR EL SISTEMA OPERATIVO ASI COMO PROGRAMAS ANTIVIRUS, ACTUALIZACIONES

Escuela: 23DPR0114J T/M IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

Supervisión: 23FIZ0005Z Localidad: CHUNHUAS Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
7	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE2002X	CNC22703BR	SEQ-05-00720-002413	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO
8	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE2002X	CNC22703C0	SEQ-05-00720-002421	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO
9	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE2002X	CNC22703CK	SEQ-05-00720-002438	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO
10	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE2002X	CNC22703CR	SEQ-05-00720-002443	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

11	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	PRO 6300	MXL2412WKP	SEQ-05-00755-001700	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO
12	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	PRO 6300	MXL2412WPF	SEQ-05-00755-001817	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO
13	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	PRO 6300	MXL2412WQH	SEQ-05-00755-001850	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO
14	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	PRO 6300	MXL2412JC1	SEQ-05-00755-001890	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO
15	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	PRO 6300	MXL2412JDM	SEQ-05-00755-001940	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO
16	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	PRO 6300	MXL2412JF2	SEQ-05-00755-001953	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
**REPORTE DE ADMINISTRADOR**

**REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO**

17	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	PRO 6300	MXL2412JFL	SEQ-05-00755-001969	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO
18	DTE20210050	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	PRO 6300	MXL2412JH8	SEQ-05-00755-002021	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-00755-001969 POR EL COSTO DE SU ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LA REPARACIÓN DE ESTE BIEN NO ES REDITUABLE. DADO ESTA CONSIDERACIÓN, SE SUGIERE LA BAJA DEL INVENTARIO DE ESTE BIEN OBSOLETO

Escuela: 23DPR0460S T/M GABRIEL R. GUEVARA  
Supervisión: 23FIZ0018D Localidad: CHETUMAL Municipio: OTHON P. BLANCO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
19	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	V185 ES	V185 ES	SEQ-05-00720-000587	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
20	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	V185 ES	V185 ES	SEQ-05-00720-000588	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

**Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones**



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

21	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	V185 ES	V185 ES	SEQ-05-00720-000589	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
22	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	V185 ES	V185 ES	SEQ-05-00720-000590	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
23	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	V185 ES	V185 ES	SEQ-05-00720-000591	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
24	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1851W	LE1851W	SEQ-05-00720-000701	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
 DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
 REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

25	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1851W	LE1851W	SEQ-05-00720-000702	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
26	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1851W	LE1851W	SEQ-05-00720-000703	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
27	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1851W	LE1851W	SEQ-05-00720-000704	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
28	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1851W	LE1851W	SEQ-05-00720-000705	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
 DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
 REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

29	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1851W	LE1851W	SEQ-05-00720-000706	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
30	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1851W	LE1851W	SEQ-05-00720-000707	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
31	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1711	LE1711	SEQ-05-00720-000852	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
32	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1711	LE1711	SEQ-05-00720-000853	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

33	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1711	LE1711	SEQ-05-00720-000854	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
34	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1711	LE1711	SEQ-05-00720-000855	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
35	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1711	LE1711	SEQ-05-00720-000856	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
36	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1711	LE1711	SEQ-05-00720-000857	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
 DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
 REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

37	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE1711	LE1711	SEQ-05-00720-000858	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
38	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE2002X	LE2002X	SEQ-05-00720-002505	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
39	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE2002X	LE2002X	SEQ-05-00720-002529	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
40	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MONITOR	HEWELT PACKARD	LE2002X	LE2002X	SEQ-05-00720-002543	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

41	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HP COMPAQ	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000541	Red Escolar	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
42	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HP COMPAQ	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000541	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
43	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HP COMPAQ	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000542	Red Escolar	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
44	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HP COMPAQ	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000542	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
 DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
 REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

45	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HP COMPAQ	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000543	Red Escolar	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
46	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HP COMPAQ	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000543	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
47	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000665	Red Escolar	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
48	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000665	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
 DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
 REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

49	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000666	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
50	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000667	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
51	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000669	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
52	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000671	escuela de tiempo completo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
 DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
 REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

53	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	DC7900	DC7900	SEQ-05-00755-000671	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
54	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	SEQ-05-00755-000798	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
55	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	SEQ-05-00755-000799	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
56	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	SEQ-05-00755-000800	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
 DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
 REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

57	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	SEQ-05-00755-000801	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
58	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	SEQ-05-00755-000802	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
59	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	HP COMPAQ 6000 PRO MT PC	SEQ-05-00755-000804	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
60	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	PRO 6300	PRO 6300	SEQ-05-00755-001879	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

61	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	PRO 6300	PRO 6300	SEQ-05-00755-002008	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.
62	DTE20210040	Taller	JOSE HERNANDEZ	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	HEWELT PACKARD	PRO 6300	PRO 6300	SEQ-05-00755-002061	Uso Administrativo	Mal estado	MONITOR DAÑADO TARJETA LÓGICA, PLASMA Y PANTALLA DAÑADA QUE HACE FUNCIONAR EL EQUIPO MONITOR DAÑADA POR TIEMPO DE VIDA ÚTIL POR LO QUE NO ES REDITUABLE LA REPARACIÓN SUPERA EL 50% DEL COSTO DEL MISMO BIEN, POR LO QUE SE SUGIERE DAR DE BAJA DEL INVENTARIO. ESTE BIEN TIENE MAS DE 11 AÑOS DE UTILIDAD.

**Escuela:** 23DPR0490M T/M RAMON SANTANA MOGUEL  
**Supervisión:** 23FIZ0019C **Localidad:** CANCUN **Municipio:** BENITO JUAREZ

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
63	DTE20210055	Taller	HERVE RENE TZAB	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	IMPRESORA			M2J235403	SEQ-02355-05-001-000001	Uso Administrativo	Mal estado	EQUIPO OBSOLETO, SE REALIZA DICTAMEN

**Escuela:** 23DPR0781B T/V MARIO PANTOJA MENDEZ  
**Supervisión:** 23FIZ0033W **Localidad:** CANCUN **Municipio:** BENITO JUAREZ

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
64	DTE20210047	Taller	HERVE RENE TZAB	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	MICRO-COMP UTADORA	DELL	INSPIROM3250	INSPIROM3250	SEQ-05-00716-005198	Uso Administrativo	Mal estado	EL EQUIPO SE REVISÓ, PRESENTA HUMEDAD EN LOS SIGUIENTES COMPONENTES: TARJETA MADRE, FUENTE DE PODER, GABINETE, MEMORIA Y PROCESADOR. ESTO DEBIDO AL AGUA QUE SE LE METIÓ AL EQUIPO, NO TIENE REPARACIÓN.

**Escuela:** 23FIZ0046Z T/D SUPERVISION DE PRIMARIA GENERAL NUM. 046  
**Supervisión:** 23FIZ0046Z **Localidad:** TIHOSUCO **Municipio:** FELIPE CARRILLO PUERTO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
----	---------------	-------	---------------------	---------	--------	---------	--------	-------	--------	-------	------------	----------	--------	---------------

**Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones**



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
**REPORTE DE ADMINISTRADOR**

**REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO**

65	DTE20210039	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	HEWELT PACKARD	4430S	CNU1373TL5	SEQ-05-00745-004811	Uso Administrativo	Mal estado	el equipo se encuentra dañado del procesador y el costo de reparación y/o actualización excede mas del 50% del valor del mismo por lo cual se recomienda la baja
66	DTE20210051	Taller	EFRAIN DE JESUS BE	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	HEWELT PACKARD	G42-250LA PC	CNF02339MN	SEQ-05-00745-000230	Uso Administrativo	Mal estado	Por el costo de su actualización técnica y económica, la reparación de éstos bienes no es redituable. Dado esta consideración, se sugiere la baja del inventario de éstos bienes obsoleto.

**Escuela:** 23DTV0099G T/M MANUEL JESUS TREJO TORRES  
**Supervisión:** 23FTV0004A **Localidad:** PETCACAB **Municipio:** FELIPE CARRILLO PUERTO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
67	DTE20210037	Taller	Luis Antonio Olivera	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	MICRO-COMPUTADORA	HEWELT PACKARD	15-AY006LA	15-AY006LA	SEQ-05-00716-004246	Uso Administrativo	Mal estado	SE PORCEDIO A REVISARF E EQUIPO Y SE ENCUENTRA DAÑADO EL DISCO DURO, MEMORIA, PROCESADOR TARJETA MADRE CARGADOR POR LO QUE SE PROCEDE A DICTAMINAR

**Escuela:** 23DTV0042F T/M VICENTE KAU CHAN  
**Supervisión:** 23FTV0004A **Localidad:** X-HAZIL SUR **Municipio:** FELIPE CARRILLO PUERTO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
68	DTE20210036	Taller	Luis Antonio Olivera	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021								SE PROCEDIO A RETIRAR LA HOJA OBSTRUIDA Y ASI MISMO SE ACTIVO EL SISTEMA OPERATIVO

**Escuela:** 23DTV0100F T/M GONZALO DE JESUS ROSADO ITURRALDE  
**Supervisión:** 23FTV0006Z **Localidad:** TRES REYES **Municipio:** LAZARO CARDENAS

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
69	DTE20210048	Taller	HERVE RENE TZAB	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	TABLETA DE CONTROL	DSC	1832	8101213	SEQ-04-01645-000193	Uso Administrativo	Mal estado	LOS EQUIPOS FUERON REVISADOS Y PRSENTABAN FALLAS AL ENCENDER DEBIDO A PROBLEMAS DE VOLTAJE SE DAÑARON LOS LENTES DE PROYECCION Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD NO FUNCIONAN
70	DTE20210048	Taller	HERVE RENE TZAB	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	SIRENA	DSC	SD30W		SEQ-04-01647-000193	Uso Administrativo	Mal estado	LOS EQUIPOS FUERON REVISADOS Y PRSENTABAN FALLAS AL ENCENDER DEBIDO A PROBLEMAS DE VOLTAJE SE DAÑARON LOS LENTES DE PROYECCION Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD NO FUNCIONAN

**Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones**



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
**REPORTE DE ADMINISTRADOR**

**REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO**

71	DTE20210048	Taller	HERVE RENE TZAB	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑÓN)	BENQ	MP515	PD12B0180900	SEQ-05-00753-000401	Uso Administrativo	Mal estado	LOS EQUIPOS FUERON REVISADOS Y PRSENTABAN FALLAS AL ENCENDER DEBIDO A PROBLEMAS DE VOLTAJE SE DAÑARON LOS LENTES DE PROYECCION Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD NO FUNCIONAN
72	DTE20210048	Taller	HERVE RENE TZAB	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑÓN)	BENQ	MX661	PD84E0103500	SEQ-05-00753-001590	Uso Administrativo	Mal estado	LOS EQUIPOS FUERON REVISADOS Y PRSENTABAN FALLAS AL ENCENDER DEBIDO A PROBLEMAS DE VOLTAJE SE DAÑARON LOS LENTES DE PROYECCION Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD NO FUNCIONAN
73	DTE20210048	Taller	HERVE RENE TZAB	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑÓN)	BENQ	MS527	PD6AG0425600	SEQ-05-00753-002567	Uso Administrativo	Mal estado	LOS EQUIPOS FUERON REVISADOS Y PRSENTABAN FALLAS AL ENCENDER DEBIDO A PROBLEMAS DE VOLTAJE SE DAÑARON LOS LENTES DE PROYECCION Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD NO FUNCIONAN
74	DTE20210048	Taller	HERVE RENE TZAB	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	NO-BREAK	GDP	B-SMART1108	101113-0500168	SEQ-05-00763-000388	Uso Administrativo	Mal estado	LOS EQUIPOS FUERON REVISADOS Y PRSENTABAN FALLAS AL ENCENDER DEBIDO A PROBLEMAS DE VOLTAJE SE DAÑARON LOS LENTES DE PROYECCION Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD NO FUNCIONAN
75	DTE20210048	Taller	HERVE RENE TZAB	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	SMC	SMC6128PL2	T100201590	SEQ-05-00769-000138	Uso Administrativo	Mal estado	LOS EQUIPOS FUERON REVISADOS Y PRSENTABAN FALLAS AL ENCENDER DEBIDO A PROBLEMAS DE VOLTAJE SE DAÑARON LOS LENTES DE PROYECCION Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD NO FUNCIONAN

**Escuela:** 23DTV0064R T/M ASTERIO SALAZAR CARRILLO  
**Supervisión:** 23FTV0012J **Localidad:** BETANIA **Municipio:** FELIPE CARRILLO PUERTO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
76	DTE20210035	Taller	Luis Antonio Olivera	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	IMPRESORA	BROTHER	MFC-T800W	MFC-T800W	SEQ-05-00710-002030	Uso Administrativo	Mal estado	SE REVISO LA IMPRESORA Y SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA DE DATOS , ASI COMO LA FUENTE DE ENERGIA , CABEZAL POR LO QUE SE PROCEDE A DICTAMINAR
77	DTE20210042	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	TELEVISION	LG	RP-29CC26-BM	RP-29CC26-BM	SEQ-02119-04-057-010001	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-01590-000123 SE REVISO EL EQUIPÓ Y NO ENCIENDE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA
78	DTE20210042	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO	SAMSUNG	DVD-P250K	DVD-P250K	SEQ-02119-04-080-010017	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-01590-000123 SE REVISO EL EQUIPÓ Y NO ENCIENDE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA

**Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones**



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
**REPORTE DE ADMINISTRADOR**

**REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO**

79	DTE20210042	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANTENA PARABOLICA					SEQ-03124-04-005-000026	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-01590-000123 SE REVISO EL EQUIPÓ Y NO ENCIENDE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA
80	DTE20210042	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	VIDEOGRABADORA	TOSHIBA	W-403	W-403		SEQ-03124-04-062-000001	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-01590-000123 SE REVISO EL EQUIPÓ Y NO ENCIENDE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA
81	DTE20210042	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	RECEPTOR Y DECODIFICADOR (SATELITAL)		ZDX7100CI	ZDX7100CI		SEQ-03124-04-129-000124	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-01590-000123 SE REVISO EL EQUIPÓ Y NO ENCIENDE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA
82	DTE20210042	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL (DVD)	SONY	DVP-SR110	DVP-SR110		SEQ-04-00644-000247	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-01590-000123 SE REVISO EL EQUIPÓ Y NO ENCIENDE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA
83	DTE20210042	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	LENOVO	0647	0647		SEQ-05-00745-003028	Habilidades Digitales para Todos	Mal estado	SEQ-05-01590-000123 SE REVISO EL EQUIPÓ Y NO ENCIENDE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA
84	DTE20210042	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	LENOVO	0647	0647		SEQ-05-00745-003028	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-01590-000123 SE REVISO EL EQUIPÓ Y NO ENCIENDE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA
85	DTE20210042	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	LENOVO	0647	0647		SEQ-05-00745-003817	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-01590-000123 SE REVISO EL EQUIPÓ Y NO ENCIENDE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA
86	DTE20210042	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ACCES POINT	SMC	2555W-AG2	2555W-AG2		SEQ-05-01590-000123	Uso Administrativo	Mal estado	SEQ-05-01590-000123 SE REVISO EL EQUIPÓ Y NO ENCIENDE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA
87	DTE20210044	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	LENOVO	0647	0647		SEQ-05-00745-003030	Habilidades Digitales para Todos	Mal estado	SE PROCEDIO A DICTAMINAR EL BIEN YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA MADRE ASI COMO CARGADOR , DISPLAY. DISCO DURO, MEMORIA
88	DTE20210044	Taller	Luis Antonio Olivera	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	LENOVO	0647	0647		SEQ-05-00745-003030	Uso Administrativo	Mal estado	SE PROCEDIO A DICTAMINAR EL BIEN YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA MADRE ASI COMO CARGADOR , DISPLAY. DISCO DURO, MEMORIA

Escuela: 23DCC0093H T/M CECILIO CHI  
Supervisión: 23FZI0001D Localidad: CHANCAH VERACRUZ Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
----	---------------	-------	------------------	---------	--------	---------	--------	-------	--------	-------	------------	----------	--------	---------------

**Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones**



SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
DIRECCION DE SISTEMAS, PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES  
REPORTE DE ADMINISTRADOR

REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

89	DTE20210049	Taller	Luis Antonio Olivera	31/05/2021	07/06/2021	07/06/2021	IMPRESORA	EPSON	L355	L355	SEQ-05-00750-001021	Uso Administrativo	Mal estado	SE PROCEDIO A REVISAR LA IMPRESORA Y SE ENCUENTRA DAÑADO LA FUENTE DE ENERGIA , EL CABEZAL, LOS INYECTORES , EL ESCANER , Y EL SISTEMA DE RODILLOS POR LO QUE SE PROCEDE A DICTAMINAR
----	-------------	--------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-------	------	------	---------------------	--------------------	------------	---

<b>Escuela:</b>	23DJN0321A T/M EMILIANO ZAPATA
<b>Supervisión:</b>	23FZP0004K
<b>Localidad:</b>	FELIPE CARRILLO PUERTO
<b>Municipio:</b>	FELIPE CARRILLO PUERTO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
90	DTE20210045	Taller	Luis Antonio Olivera	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	MICROCOMPUTADORA PORTATIL			NXM12AL02124 3125931601	SEQ-05-00745-007464	Uso Administrativo	Mal estado	SE REVISO EL EQUIPO Y SE ENCUENTRA DAÑADO LA TARJETA MADRE , DISCO DURO, MEMORIA, CARGADOR, PANTALLA POR LO QUE SE PROCEDE A DICTAMINAR

<b>Escuela:</b>	23DJN0180S T/M IGNACIO ALDAMA
<b>Supervisión:</b>	23FZP0010V
<b>Localidad:</b>	CHETUMAL
<b>Municipio:</b>	OTHON P. BLANCO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
91	DTE20210054	Taller	BENITO MALDONADO	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	BAFLE	MITZU			SEQ-01382-04-012-000007	Uso Administrativo	Mal estado	microfono inservible y obsoleto se dictamina su baja a peticion del director de la escuela.
92	DTE20210054	Taller	BENITO MALDONADO	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	MICROFONO	PROAM	SIN MODELO		SEQ-01382-04-039-000009	Uso Administrativo	Mal estado	microfono inservible y obsoleto se dictamina su baja a peticion del director de la escuela.
93	DTE20210054	Taller	BENITO MALDONADO	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	AMPLIFICADOR DE SONIDO		MIX 1306	M115/230V	SEQ-04671-04-002-010090	Uso Administrativo	Mal estado	microfono inservible y obsoleto se dictamina su baja a peticion del director de la escuela.
94	DTE20210054	Taller	BENITO MALDONADO	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	BAFLE		12 ROMMS		SEQ-04671-04-012-010091	Uso Administrativo	Mal estado	microfono inservible y obsoleto se dictamina su baja a peticion del director de la escuela.
95	DTE20210054	Taller	BENITO MALDONADO	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	BAFLE		12 ROMMS		SEQ-04671-04-012-010092	Uso Administrativo	Mal estado	microfono inservible y obsoleto se dictamina su baja a peticion del director de la escuela.
96	DTE20210054	Taller	BENITO MALDONADO	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	IMPRESORA	CANON	63100	KKSG13183	SEQ-05-00750-001251	Uso Administrativo	Mal estado	microfono inservible y obsoleto se dictamina su baja a peticion del director de la escuela.

<b>Escuela:</b>	23DJN0353T T/M KAAMBAL
<b>Supervisión:</b>	23FZP0011U
<b>Localidad:</b>	MAHAHUAL
<b>Municipio:</b>	OTHON P. BLANCO

No	No. Solicitud	Lugar	Técnico Asignado	Entrada	Salida	Entrega	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Programa	Estado	Observaciones
97	DTE20210053	Taller	BENITO MALDONADO	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	BAFLE		JBOOM6		SEQ-04-00647-001118	Uso Administrativo	Mal estado	impresora en mal estado inservible no enciende.
98	DTE20210053	Taller	BENITO MALDONADO	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	IMPRESORA	EPSON	L220	VGNK280951	SEQ-05-00710-002303	Uso Administrativo	Mal estado	impresora en mal estado inservible no enciende.
99	DTE20210053	Taller	BENITO MALDONADO	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	MONITOR	HEWLETT PACKARD		CNC118PHQQ	SEQ-05-00720-002779	Uso Administrativo	Mal estado	impresora en mal estado inservible no enciende.

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones



REPORTE DETALLADO DE SERVICIOS ATENDIDO

100	DTE20210053	Taller	BENITO MALDONADO	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	MICROCOMPUTADORA PORTATIL	HEWLETT PACKARD	14-R218LA	CND5232TDY	SEQ-05-00745-008831	Uso Administrativo	Mal estado	impresora en mal estado inservible no enciende.
-----	-------------	--------	------------------	------------	------------	------------	---------------------------	-----------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	------------	---

Edwin A. Ley Castillo / Director de Sistemas y Telecomunicaciones